



Anlage 3: Parkplatzbilanz der Trassenvarianten 1, 1b, 2 und 7



Baumbilanz und Baumverlust der Trassenvarianten 1, 1b, 2 und 7



Quelle: Trassenuntersuchung und Gesamtbilanz, Bernard Gruppe, 27.09.2022